

# INFORME



Para :

Sra : Suarez

Fecha de redaccion : 04/05/2022

---

# RESUME

RESUME.....	1
CONTEXTO.....	2
INSPECCION VISUALES.....	3
TUBERIAS EN PRESION .....	4
FUGAS EN TUBERIAS .....	4
CONTROL DEL REVESTIMIENTO.....	6
CONCLUSION .....	6

# CONTEXTO

**Fecha de la inspección:**

**Dirección de la inspección:**

**Descripción de la intervención:**

**Ajuste de presión de las tuberías:**

**Boquilla de limpia fondo/ boquilla de impulsión/sumidero/Skimmer:**

**Inspección de buceo con inyección de fluorescente:**

**Informe:**

**Composición de la piscina:**

3 boquillas impulsión / 1 Toma de Limpia fondos / 2 Skimmers / 1 Sumidero (desagüe)

**Este informe incluye los siguientes datos:**

- ✓ *Informe général.*
- ✓ *Multiples vistas integradas.*
- ✓ *Una evaluación general de la inspección.*

# INSPECCION VISUALES

El revestimiento es de hormigón :



Salvapiscinas

C/ Marques del Turia, nº 4 bj

46930 Quart de Poblet

Valencia


## TUBERIAS EN PRESION

Puesta las tuberías en presión:

- 1 circuito de la toma de limpiafondos: : Conforme
- 1 circuito skimmers : Conforme
- 1 circuito sumidero : Conforme
- 1 circuito impulsión :No Conforme

## FUGAS EN TUBERIAS

Después de nuestras pruebas de presión y vacío, notamos una fuga en el circuito de boquillas impulsión



Vista de superficie



## CONTROL DEL REVESTIMIENTO

Como resultado de nuestras pruebas de buceo, no notamos ninguna fuga

## CONCLUSION

Notamos una fuga en el circuito de boquillas de impulsión a 70 cm

Salvapiscinas

C/ Marques del Turia, nº 4 bj

46930 Quart de Poblet

Valencia

## **RESPONSABILITÉS**

**Nuestra intervención permitió un diagnóstico de las redes juzgadas como verdaderas solo en el momento de nuestras pruebas.**

**Si se detectaron otras anomalías no relacionadas con el objeto y se incluyeron en este informe, se detectaron como parte de un deber de informar.**

**La empresa reparadora de las fugas en la tubería tendrá que realizar una prueba tras otra bajo su responsabilidad. Si quedara otra fuga, sería otra misión para Salvapiscinas.**